



## REVITALIZACE STARÉ PONÁVKY – příležitost ke změně

### SOUČASNOST

Vegetace je nedílnou součástí všech vodních toků a proto by měla být zastoupena v jejich blízkosti v co největší míře.

Tok Staré Ponávky protéká téměř 4 km dlouhým územím, které se svou funkcí i uspořádáním od sebe značně liší – od průmyslových zón přes smíšenou zástavbu až po obydlí.

Převážná část toku prochází industriální a zanedbanou částí města Brna a dalo by se tedy očekávat, že půjde o špinavou stoku bez života.

Vodní tok, pro který jsou charakteristická vlhkomilná společenství, však překvapivě poskytuje životní prostor mnoha živočichům a rostlinám, z nichž mnozí jsou chráněni.

Ve vodách Ponávky můžeme vidět chráněnou hořavku duhovou, po celé délce vodního toku byl pozorován i výskyt ledňáčka říčního.

Na několika místech podél náhonu se vyskytují i chráněné byliny – drnavec lékařský a krtičník křídlatý, v prostoru Škrobáren zase břechtan či barvínek.

V celé lokalitě podél Ponávky se nachází nespočet impozantních a hodnotných stromů.




Dub letní (*Quercus robur*) v areálu firem na ulici Špitálka



Vrba bílá (*Salix alba*) rostoucí na levém břehu Svitavy těsně nad jezem Radlas



Spontánní vegetace za areálem bývalé Škrobárny



Alej na ulici Jeneweinova ze stromů druhu jerlínu japonského (*Sophora japonica*)



Topoly černé (*Populus nigra*) na ulici Dorných



Dvojice chráněných platanů javorolistých, (*Platanus hispanica*), stáří 160 let. Areál firmy Setra



ledňáček říční



krtičník křídlatý



drnavec lékařský



škeble říční



hořavka duhová